


Uchwyt do monitora HK001

1 x ramię, sprężyna gazowa, czarny

MTP007007












75x75
100x100












OSTRZEŻENIE: NIE PRZEKRACZAĆ
MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA.
MOŻE TO SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA
LUB USZKODZENIE MIENIA! NIE PONOSIMY
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
SPOWODOWANE NIEPRAWIDŁOWYM MONTAŻEM!

Zawartość opakowania


	M6X8 A X2
	M6X10 B X2
	M4x30 C X4
	M4X12 D X4
	E X4
	F X1 6mm

	④ X1
	⑤ X1
	⑥ X1


	F X1 3mm
	F X1 4mm
	G X1
	H X4
	M4X8 I X4
	M4x10x1 J X4

	① X1
	② X1
	③ X1







Instrukcja montażu






1



2



3





② X1



F X1
3mm

4



① X1



F X1
3mm





F X1
6mm



Uwaga: Jeśli po montażu element nadal jest luźny, dokręć go imbusem 6 mm.

5

- M4x30
C X4
- M4*12
D X4
- E** X4
- ⑥** X1
- M4x8
I X4
- M4x10x1
J X4





6



- G** X1


7



F X1
6mm



8



F X1
6mm



MegaMarket S.A.

**Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska**

**+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl**