


Uchwyt do monitora HK002

2 x ramię, sprężyna gazowa, wysięgnik, czarny

MTP007008




















75x75
100x100




OSTRZEŻENIE: NIE PRZEKRACZAĆ
MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA.
MOŻE TO SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA
LUB USZKODZENIE MIENIA! NIE PONOSIMY
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
SPOWODOWANE NIEPRAWIDŁOWYM MONTAŻEM!

Zawartość opakowania



	M6X8 A X2
	M4X8 B X8
	M4x30 C X8
	M4X12 D X8
	E X8
	M4x10x1 E X8
	F X1 4mm
	F X1 3mm
	F X1 5mm
	F X1 6mm
	G X2

	① X2
	② X1
	③ X2
	④ X1
	⑤ X1
	⑥ X2



Instrukcja montażu





1




2



3



① X2






F X1

5mm






4




Uwaga: Jeśli po montażu element nadal jest luźny, dokręć go kluczem 6 mm.

5





6



G X2





7



F X1
6mm



8



MegaMarket S.A.

**Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska**

**+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl**